

SITUACE DIO - LEVÁ STRANA



PLATNOST DOKUMENTACE

V _____ dne _____	V _____ dne _____	V _____ dne _____
-------------------	-------------------	-------------------

**LEGENDA**

	NAVŘEŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		ZÁBOR
	TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ		

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška	 R. Peška	VYZNAČ s.r.o. Sídlné 5113/1, 566 01 Jihlava
VYPRACOVAL:	Lukáš Beránek		
KONTROLOVAL:	Richard Peška		
NÁZEV STAVBY:	II/110 Kozmice-Mžižovice-D1 okres Benešov, Středočeský kraj	ČÍSLO ZNAČKY:	179/2024
OBSAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření	FORMÁT:	10/2024
		MĚŘÍTKO:	-
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	RDS
		SOUPRAVA:	1



SITUACE DIO - PRAVÁ STRANA



PLATNOST DOKUMENTACE

V _____ dne _____	V _____ dne _____	V _____ dne _____
-------------------	-------------------	-------------------

**LEGENDA**

	NAVŘEŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		ZÁBOR
	TRIVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	TRIVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ		

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška	  	
VYPRACOVÁVĚL:	Lukáš Beránek		
KONTROLOVAL:	Richard Peška		
NÁZEV STAVBY:	II/110 Kozmice-Mžižovice-D1 okres Benešov, Středočeský kraj	ČÍSLO ZNAČKY:	179/2024
OBSAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření	SRVN:	10/2024
		MĚŘÍTKO:	-
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	RDS
		SOUPRAVA:	2