

SITUACE DIO - LEVÁ STRANA



PLATNOST DOKUMENTACE

V _____ dne _____	V _____ dne _____	V _____ dne _____
-------------------	-------------------	-------------------

LEGENDA

- B1 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ZÁBOR
- B1 TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B1 TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška	 	
VYPRACOVÁVĚL:	Lukáš Beránek		
KONTROLOVAL:	Richard Peška		
NÁZEV STAVBY:	III/110 Kozmice-Mžižovice-D1	ČÍSLO ZNAČKY:	179/2024
	okres Benešov, Středočeský kraj	DATA:	10/2024
OBSAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření	MĚŘÍTKO:	-
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	RDS
		SOUPRAVA:	1

SITUACE DIO - PRAVÁ STRANA



PLATNOST DOKUMENTACE

V _____ dne _____	V _____ dne _____	V _____ dne _____
-------------------	-------------------	-------------------

LEGENDA

	NAVŘEŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		ZÁBOR
	TRIVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	TRIVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ		

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška		WZNAČ
VYPRACOVÁVĚL:	Lukáš Beránek		
KONTROLOVAL:	Richard Peška		
NÁZEV STAVBY:	II/110 Kozmice-Mžižovice-D1 okres Benešov, Středočeský kraj	ČÍSLO ZNAČKY:	179/2024
		DATA:	10/2024
		FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	RDS
		SOUPRAVA:	2