

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4985/25

Zákazník: Svazek obcí CHOPOS

Adresa: CHOPOS  
Chotýšany 54  
257 28 Chotýšany

Kontaktní údaje: Ing. Miroslav Kratochvíl, 777 193 556, kratochvil@chopos.cz

Zakázka: Pravidelná kontrola kvality pitné vody z veř. vodovodu

Číslo objednávky: 198/2022

Číslo vzorku/rok: **7201/2025**

Vzorek odebral: Kašpar Jan - pracovník Laboratoře Chrudim

Metoda odběru vzorku: SOP-V-01

Typ vzorku: Vybrané parametry dle vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění

Plán vzorkování ze dne: 28.2.2025

Datum příjmu vzorku: 10.4.2025

Datum provedení zkoušek: 10.4.2025 - 14.4.2025

Matrice vzorku: voda pitná

Místo odběru vzorku: **Křešice - vodojem**

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorků uvedených na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře se protokol o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota na hladině významnosti přibližně 95 % s koeficientem rozšíření  $k = 2$ .

Nejistota měření neobsahuje příspěvek nejistoty vyplývající z odběru vzorku.

Schválil:

Ing. Markéta Dvořáčková, vedoucí zkušební laboratoře

V Chrudimi dne: 22.5.2025



**Výsledky zkoušek**

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Číslo vzorku:</b>                       | <b>7201</b>                   |
| <b>Označení vzorku:</b>                    | Křešice AŠ 6                  |
| <b>Popis vzorku:</b>                       | vzorkovací kohout na vodojemu |
| <b>Matrice vzorku:</b>                     | voda pitná                    |
| <b>Začátek odběru vzorku - datum, čas:</b> | 10.4.2025 11:00               |
| <b>Konec odběru vzorku - datum, čas:</b>   | neuvedeno                     |

**Mikrobiologický a biologický rozbor**

| Parametr                                     | Jednotka   | Výsledek | Zkušební metoda | Limitní hodnota | Typ limitu |
|----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| Intestinální enterokoky                      | KTJ/100 ml | 0        | SOP - 308       | 0               | NMH        |
| Escherichia coli metodou membránových filtrů | KTJ/100 ml | 0        | SOP - 311       | 0               | NMH        |
| Počty kolonií při 22°C                       | KTJ/ml     | 1        | SOP - 306       | 200             | DH         |
| Koliformní bakterie met. membrán. filtrů     | KTJ/100 ml | 0        | SOP - 311       | 0               | MH         |
| Počty kolonií při 36°C                       | KTJ/ml     | 1        | SOP - 306       | 40              | DH         |

-----Konec výsledkové části protokolu o zkoušce-----

**Použité zkušební metody**

| Zkušební metoda | A/N | Identifikace metody | Místo provedení zkoušky |
|-----------------|-----|---------------------|-------------------------|
| SOP - 311       | A   | ČSN EN ISO 9308-1   | 2                       |
| SOP - 308       | A   | ČSN EN ISO 7899-2   | 2                       |
| SOP - 306       | A   | ČSN EN ISO 6222     | 2                       |

**Vysvětlivky:**

A/N Zkouška v rozsahu akreditace/zkouška mimo rozsah akreditace

NM Nejistota měření

KTJ Kolonie tvořící jednotku

NMH Nejvyšší mezní hodnota

MH Mezní hodnota

DH Doporučená hodnota

Hodn. Hodnocení

ano – výsledek vyhovuje limitním hodnotám dle níže uvedené vyhlášky

ne – výsledek nevyhovuje limitním hodnotám dle níže uvedené vyhlášky

Pokud je kolonka hodnocení proškrtnuta, znamená to, že specifikace, podle které bylo hodnocení provedeno, limitní hodnoty pro uvedený parametr neobsahuje.

Hodnocení je provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, příloha č.1. Při porovnání naměřených hodnot s limitní hodnotou nebyla započtena nejistota měření.

Hodnocení zpracoval: Ing. Eva Novotná

Údaje poskytnuté zákazníkem: nejsou

Místo provedení zkoušky:

2. Laboratoř Chrudim, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

-----Konec protokolu o zkoušce-----